

# निरीक्षण / जांच आख्या


पत्रांक-


१२ / जांच / 20

दिनांक - 04/09/2020

प्रधानाचार्य डी0ए0वी0 फर्टिलाईजर पब्लिक स्कूल, इन्दिराधाम, बबराला, जिला सम्मल द्वारा डी0ए0वी0 फर्टिलाईजर पब्लिक स्कूल, इन्दिराधाम, बबराला, जिला सम्मल के लिए विद्यालय भवन के सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

स्कूल का निरीक्षण किया गया। स्कूल प्रथम दृष्टया सामान्यतः ठीक प्रतीत होता है। यदि भविष्य में प्रबंधक, डी0ए0वी0 फर्टिलाईजर पब्लिक स्कूल, इन्दिराधाम, बबराला, जिला सम्मल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। भौतिक रूप से भवन निर्माण के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

  
अवर अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
सम्मल।

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
सम्मल।